

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	R2/3	2RG - FRR90S1-7150532	ダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
不明 商品車	一時抹消	切れ 74,760 km 抹消 知年月	3,500 kg	L 3,140	W 2,060	H (門) 340


エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	190 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	リアクロスメンバー曲がり 多少サビ有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	極東 DD04-53A 自動シート	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
	ベッセル全体的に凸凹傷サビ有り 床波打ち有り	シート破 有 無	特記、重点確認
		ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモタ 有 無	
			リサイクル料 ¥12,080

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
90L			

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパーぶつけ曲がり凹傷



ドア看板消し跡

左右Sバンパーサビ、Rフェンダー曲がりキレツ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	7		7
	7	7	7 7
ス	スノー		
ペ			
F	225/80R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			