

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
日野	H 13/3	KK - XZU372M-0001649	4WD平ボデー

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
福島130さ 家用	一時抹消	83,400 km	2,000 kg	L 3,340	W 1,780	H (門) 400	
	切れ 抹消	知年月	一体 別体				

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	130 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-----------	----	-------------------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り 防錆塗装のおかげ	ベット	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ	小 <input checked="" type="radio"/> 多 <input type="radio"/>
木製3方開 セイコーラック1対 床薄鉄板?張り	電格不良	シート破	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
床裏くさり穴ナシ	キャブ裏腐食有	ETC	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
4WD	A/Cベルト鳴き有り	ラジオ	良 <input checked="" type="radio"/> 不良 <input type="radio"/>
		バックモニタ	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/>
			リサイクル料 ¥8,640

Fガラス	要交換	良好	飛石有 <input checked="" type="radio"/>
傷	車検可		
記録簿	有		無 <input checked="" type="radio"/>
取説	有		無 <input checked="" type="radio"/>
メンテ	有		無 <input checked="" type="radio"/>
燃料タンク			
100L			


車両全体的にすり傷、凹、飛び石




屋根傷サビ



Rバンパー曲がり



前側フェンダーカバー変形有



左右Sバンパー曲がり、Rフェンダー曲がり傷サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
	6	6	6
ス	スタッドレス		
ペ			
F	195/70R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			