

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 25年5月	SKG - FSR90S2-7002620	増トン プレス式パッカー車	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
神戸800は 自家用	切れ 抹消	165,000 km アナログ 一体別体 2013年1月	4,200 kg	L	W	H (門)

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ A <b>V</b>	EG	210 ps	T/M 6 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有	ベット 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b> 新明和 8.6m <sup>3</sup> プレス 連続スイッチ GT086-5733WC コンテナ反転装置付 上物サビ、キズ有 キャブバックキズ、小サビ有 タコグラフカセット欠品	汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 段
		シート破 <b>有</b> 無	ミラー各カバーキズ有
		ETC <b>有</b> 無	
		ラジオ <b>良</b> 不良	
		バックモニタ <b>有</b> 無	
		<b>カラ</b> 白黒	リサイクル料 ¥12,080

Fガラス		
要交換	良好	飛び有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

Fパネル飛び石、小キズ

左右ドア小キズ、小凹み

左右Fフェンダー小キズ

Fバンパー凸凹小

左右サイドバンパーサビ

マフラー、下まわり腐食有

左リアフェンダーキズ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3
ス	ノーマル		
ペ			
F	245/80R17.5		
サイズ			
R	245/80R17.5		
サイズ			