

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	トヨタ	H 29年6月	TKG - XZU675-0007776	4WD バン	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
姫路100あ 事業用	切れ 株消	153,100 km 毎年月 一体別体	2,000 kg	L 3,150	W 1,780	H (門) 2,360	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ A <b>V</b>	EG	136 ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有	ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b> キタムラ 平成29年5月 No.T17-2532 左SDスライド ラッシングレール2段 床板張キズ、染み有 ボディー全体 腐食、看板消し跡有 キャブ裏腐食有 リアドア外内腐食有(外側補修済み) 左右コーナーカバー色はげ	汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 段
		シート破 <b>有</b> 無	運転席、助手席コゲ有
		ETC 有 <b>無</b>	
		ラジオ <b>良</b> 不良	
		バックモニタ 有 <b>無</b>	<b>パートタイム4WD</b>
			リサイクル料 <b>¥8,060</b>

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
80L		

左右Fフェンダー小キズ

右コーナー塗装はげ

左右ドア小キズ

マフラー、下まわり腐食有

左右サイドバンパーサビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	1	1	
	1	1	1
ス	2	ノーマル	
F		205/70R16	
サイズ			
R		205/70R16	
サイズ			