





	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	ニッサン	H 29年2月	TKG - SZ5F24-041262	4WD リアシングル 木平

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
	平成7年2月23日	切れ 100,500 km 抹消 知年月 一体別体	1,400 kg	L 3,090	W 1,600	H (門) 380	

エンジン状態	A B C D E	AC (良) 不良 無	ブレーキ A (V)	EG	110 ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	------------------	--------------------	-------------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイル汚れ有り	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有り	ベツト 有 (無)	ヘッドランプ HID (ハロゲン)
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 木製3方開 床板張り キズ有、塗装済み ボディー全体 キズ、サビ腐食、凸凹、筆塗り有り リアシングルタイヤ	汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 1 段
		シート破 有 (無)	ミラーステア腐食有り
		ETC (有) 無	ワイパー取付カバー欠品
		ラジオ (良) 不良	パートタイム4WD
		バックモニタ (有) 無	リサイクル料 ¥8,730
		カラ (白) 黒	

Fガラス		
要交換	良好	飛石 (有)
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
約75L		

屋根小凹み	左右クォーターパネル小キズ 左右Fフェンダー小キズ	左右コーナー小キズ
		左右ドア 小キズ、小凹み
		マフラー、下まわり腐食有り
リアバンパーキズ、腐食		左右リアフェンダー小キズ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3	3	
3			3
ス	9	ノーマル	
F		215/65R15	
サイズ		215/65R15	
R		215/65R15	
サイズ		215/65R15	