


| | | | | | |
|--|-----|---------|----------------------|--------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| | マツダ | H 30年6月 | TRG - LJS85A-7000311 | 4WD 木平 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------------|----------|------------|------------|-----------------|---------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | 新潟県新発田市 |
| 福井400た 自家用 | 切れ 抹消 | 126,900 km 年月 一体別体 | 2,000 kg | L 3,110 | W 1,600 | H (門) 380 | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------|----|--------|------------------------------|
| エンジン状態 | A B C D E | AC 良 不良 無 | ブレーキ A V | EG | 150 ps | T/M AT 速 2 ペダル |
|--------|------------------|------------------|-----------------|----|--------|------------------------------|

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | OK | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | サビ有 | ベット 有 無 | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 木製3方開 床コンパネ張りキズ有、塗装済み 床枠防錆塗装済み ボディー全体キズ、サビ有、タッチペン補修 右後ろアオリロック不良 | 汚れ 小 中 多 | 補助ブレーキ 段 |
| | | シート破 有 無 | |
| | | ETC 有 無 | |
| | | ラジオ 良 不良 | |
| | | バックモニタ 有 無 | パートタイム4WD |
| | | カラー 白黒 | リサイクル料 ¥8,770 |

| | | |
|-------|----|--------------|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 無 |
| 小 車検可 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテ | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 63L | | |



| | | | |
|--------------|---|-----------|-----|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 6 | 6 | |
| | | | |
| | 6 | 6 | 6 6 |
| | | | |
| ス | 3 | ノーマル | |
| F | | 205/70R16 | |
| サイズ | | 205/70R16 | |
| R | | 205/70R16 | |
| サイズ | | 205/70R16 | |