




	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H 25年4月	TKG - XZC675M-0001364	4WD バン	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
川口100さ	切れ 抹消	178,700 km 年月	1,900 kg 一体別体	L 3,130	W 1,770	H (門) 2,170	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	136 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイル汚れ有			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有			ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>フルーフ 型式 DLK 工番 T2D2233</b> <b>左SDスライド ラッシングレール2段 床板張りキズ、汚れ有</b> <b>ボディー全体キズ、サビ腐食、凸凹、看板消し跡有</b> <b>ボディー前側クリアハガレ 左前角テープ補修 左側リア下凹み</b> <b>リアドアスプレー看板消し跡 キャブ裏サビ有</b>			汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 1 段
				シート破 <b>有</b> 無	ミラーステア腐食
				ETC 有 <b>無</b>	フロアビニールカバー破れ
				ラジオ <b>良</b> 不良	<b>フルタイム4WD</b>
				バックモニタ <b>有</b> 無	
	カラー <b>白黒</b>	リサイクル料 <b>¥8,820</b>			

Fガラス		
要交換	良好	飛び有 <b>無</b>
5個 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
約90L		

屋根凹み、サビ有	右クォーターパネル小キズ
	
Fパネル飛び石	左右ドア凹み、小キズ
	
左右Fフェンダーサビ、小キズ	マフラー、下まわり腐食有
	
リアバンパー腐食	左サイドバンパー小キズ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3
ス	4	ノーマル	
F		205/70R16	
サイズ		205/70R16	
R		205/70R16	
サイズ		205/70R16	