


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	R 1年7月	TKG - NKS85AN-7012650	4WD 冷蔵冷凍車	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
京都800せ 自家用	切れ 抹消	209,400 km 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,340	W 1,660	H (門) 1,760	

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG	150 ps	T/M AT 速 2 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	------------------------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイル汚れ有	特記、重点確認	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有、塗装済み	スタンバイ不良	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等		※修理後引渡します 修理不要の場合は 値引き有り	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
東プレ MP32LSD-P 2エバ スタンバイ有、コード欠 仕切ドア有			シート破 有 無	運転席シートこげ有
ガスR404a -20℃確認(外気25℃/3時間)			ETC 有 無	ミラーステア小サビ有
東プレ 2019年製 左SDスライド 床縞板キズ、凸凹有 ラッシングレール2段			ラジオ 良 不良	パートタイム4WD
水抜前後各2ヶ所 ボディー全体キズ、サビ腐食、看板消し跡有 リアドアふち割れ有			バックモタ 有 無	
サイドドア下部ベアリング1個不良 冷凍機室外機カバー腐食			ガラス 白黒	リサイクル料 ¥9,170

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
63L		

Fパネル飛び石	右Fフェンダー小キズ
	
左右ドア小キズ	
	
Fバンパーキズ有	マフラー、下まわり腐食

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
5	5	5	5
ス	5	ノーマル	
F	205/70R16		
サイズ	205/70R16		
R	205/70R16		
サイズ	205/70R16		