


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	H 16年8月	KL - FT50JNY-530387	12KLタンクローリー

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
川崎800か 事業用	切れ 抹消	878,800 km 知年月 一体別体	12,570 kg	L	W	H (門)

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG	320 ps	T/M 6 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイル汚れ有り		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	所々腐食有り		ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
東急 TB12-533 M521-048 2004年8月 ポンプ付	警告灯点灯		シート破 有 無	電格ミラー不良
4KL+4KL+4KL 3室 12KL タンク鉄製 配管類ステンレス製	●SRSエアバック		ETC 有 無	ミラー各ステー色はげ有
3方配管 左側、立上り配管 吐出ホース付 消防書類有り	●バッテリー液		ラジオ 良 不良	
			バックモニタ 有 無	
ボディ全体キズ、サビ腐食、ライン消し塗装跡有り				リサイクル料 ¥13,990

Fガラス	要交換 良好 飛石 有		屋根小サビ		左右ドア飛び石、小サビ、右ドア内張破れ	左右クォーターパネル小キズ	タイヤ状態	
	ひび、要交換			Fパネル飛び石、小サビ		左右コーナー飛び石、小サビ 凹み	1~10、×、欠、で記載	
	記録簿 有 無						1	1
	取説 有 無						1	1
	メンテ 有 無						1	1
	有 無							
	有 無							
燃料タンク	200L+200L		Fバンパー飛び石、小サビ		左右サイドバンパー腐食	マフラー、下まわりサビ有	ス	2
							ペ	ノーマル、スタッドレス
			リアバンパー腐食	左右Fフェンダー小キズ、色はげ			F	11R22.5 16PR
					左右リアフェンダー小キズ		サイズ	
							R	11R22.5 16PR
							サイズ	