

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	トヨタ	H 12年12月	KK - XZU372 0001553	高床4WD 簡易ローリー

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
盛岡800さ 自家用	令和6年12月4日	切れ 53,800 km 抹消 知年月 一体別体	1,520 kg	L 3,340	W 1,780	H (門) 370	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ A <b>V</b>	EG	130 ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>エンジンサビ有</b>		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>サビ腐食有</b>		ベット 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>		汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 段
タツノ ホームローリー2000 <b>タンク書類有り</b>	・排気ブレーキランプ不灯		シート破 有 <b>無</b>	キャブフロア修正跡
灯油 1900L ホース25m自動巻き <b>タンク左側キズ有</b>	動作はOK		ETC 有 <b>無</b>	<b>パートタイム4WD Hi-Lo付</b>
圧力検査2025年11月30日 <b>メーター検査2026年10月</b>	・アイドル調整ノブ不良		ラジオ <b>良</b> 不良	
			バックモニタ 有 <b>無</b>	
<b>車輌全体キズ、サビ腐食有リ キャブ右ステップ裏補修跡 床鉄板張りサビ有</b>				リサイクル料 <b>¥6,690</b>

Fガラス		
要交換	良好	飛び有 <b>無</b>
<b>小 車検可</b>		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
<b>100L</b>		

キャブ裏サビ有

右Fフェンダーキズ

Fパネル飛び石

Fバンパー飛び石

左右サイドバンパーサビ

マフラー、下まわりサビ腐食有リ

左右リアフェンダーサビ、キズ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
	6	6	6
ス	4	ノーマル	
F		195/70R17.5	
サイズ		195/70R17.5	
R		195/70R17.5	
サイズ		195/70R17.5	