

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	H 30年9月	TPG - FGA50-570072	4WD 冷蔵冷凍車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
福島800せ 自家用	切れ 抹消	89,900 km 知年月 一体別体	1,900 kg	L 4,300	W 1,670	H (門) 1,840	

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG	150 ps	T/M AT 速 2 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	------------------------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 東プレ XV24LSD-U 2エバ スタンバイ有、コード無 ガスR404a -17℃確認(外気16℃時/2時間) 東プレ 2018年9月 リアシャッター(上部ゴム破れ)左サイドドアスライド 床ステンベタ+FRPスノコ 水抜前1カ所、後2カ所 仕切板固定式 ボディー看板消し跡 右パネルキズ有 左パネル補修有	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
		シート破 有 無	運転席シートこげ有
		ETC 有 無	左ミラーカバー欠
		ラジオ 良 不良	フルタイム4WD
		バックモニタ 有 無	リサイクル料 ¥8,830
		カラー 白黒	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

Fバンパー飛び石	右ウインカー枠押され
	
	右リアフェンダー割れ
	
	右Fフェンダーキズ
	マフラー、下まわりサビ
	リアステップ押され、サビ有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5
ス	ノーマル		
F	205/75R16		
サイズ			
R	205/75R16		
サイズ			