







	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	トヨタ	R 1年7月	LDF - KDY281-0026357	低床 4WD スチール平

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
富山400て 自家用	令和7年7月26日	切れ 65,100 km 抹消 知年月 一体別体	1,200 kg	L 3,100	W 1,600	H (門) 350	

エンジン状態	A B C D E	AC (良) 不良 無	ブレーキ A (V)	EG	144 ps	T/M AT 速 2 ペダル
--------	------------------	--------------------	-------------------	----	--------	------------------------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイル汚れ有		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有		ベツト 有 (無)	ヘッドランプ HID (ハロゲン)
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
スチール3方開 床板2重張りキズ、サビ有			シートこげ (有) 無	スーパーシングルジャストローフルタイム4WD リアシングルタイヤ
ボディー全体的に小キズ多い、サビ有			ETC (有) 無	
リアペンキこぼれ跡			ラジオ (良) 不良	
キャブバック汚れ、タッチペン、小キズ有			バックモニタ 有 (無)	
			リサイクル料 ¥7,700	

Fガラス		
要交換	良好	飛石 (有)
4個 車検可		
記録簿	(有)	無
R3~6年		
取説	有	(無)
メンテ	(有)	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
60L		

Fバンパー小キズ	右クォーターパネル小凹、タッチペン
	
左右Fフェンダー小キズ	右ドア タッチペン
	
左ドア小キズ	マフラー、下まわりサビ有
	
	Rフェンダー飛び石、小キズ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3	3	
	3		3
ス	3	ノーマルタイヤ	
F	175/75R15		
サイズ			
R	235/50R14		
サイズ			