

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 31年1月	TPG - NMR85AN-7042924	冷凍バン ゲート付	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
足立830そ 自家用	切れ 抹消	63,000 km 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,250	W 1,730	H 吹出口下 (門) 1,530 1,700	

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG	150 ps	T/M 6 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイルにじみ有			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有			ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
東プレ XL22LOC-P ガスR404a -18℃確認(外気17℃/3時間)				シート破 有 無	ショート
東プレ 左サイドドアスライド リア観音扉 ラッシングレール2段				ETC 有 無	
床ステンベタ キズ有 水抜前2ヶ所				ラジオ 良 不良	
新明和製垂直ゲート REV06-1503 幅1790 高1290				バックモニタ 有 無	
パワーゲートサビ有、コーションプレートのところ凸凹有				カラー 白 黒	
					リサイクル料 ¥10,440

Fガラス		
要交換	良好	飛び有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
75L		

ボディー全体キズ有、看板消し跡有り

Fフェンダー小キズ

Fパネル飛び石

左右ドア小キズ

右コーナー小キズ

左右サイドバンパー小キズ

マフラー、下まわりサビ有

Rバンパー小キズ

左リアフェンダー小キズ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	2	2	2
ス	3	ノーマル	
F		205/70R16	
サイズ		205/70R16	
R		205/70R16	
サイズ		205/70R16	