

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 24年8月	TKG - NJR85AN-7025393	Lゲートダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
福島400わ レンタカー	切れ 抹消	35,400 km 7知年月 一体別体	2,000 kg	L 2,850	W 1,590	H (門) 300	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ A <b>V</b>	EG	150 ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	サビ有 キャブ裏腐食 キャブマウント腐食			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有り			ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b> 新明和 DRF2-0110SY 手動シート付 床鉄板張り サビ、凸凹有り ボディー全体的にキズ、サビ、凸凹有り、ハケ塗り済み ラジエターサブタンクのステイ押され			汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 1 段
				シート穴・破 有 <b>無</b>	ミラーステイサビ有り
				ETC <b>有</b> 無	
				ラジオ <b>良</b> 不良	
			バックモニタ 有 <b>無</b>		
				リサイクル料	¥9,170

Fガラス		
要交換	良好	飛石 <b>有</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
75L		

屋根サビ有、ハケ塗り多数有り

左右クォーターパネル小キズ

左右ドア点サビ、小キズ有、ハケ塗り済み  
左右ドア内側凹みキズ有

左右Fフェンダー小キズ

Fパネルキズ、飛び石

マフラー、下まわり腐食

リアバンパー凸凹、腐食

左右リアフェンダー曲がり、サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5
ス	3	スタッドレス	
F	195/85R16		
R	195/85R16		