

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	いすゞ	H 23年7月	BKG - NHS85A-7004506		4WD バン			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
新潟100す 自家用	令和7年7月27日	切れ 抹消	251,700 km 知年月 一体別体	1,400 kg	L 3,150 W 1,780 H (門) 2,000			
エンジン状態	A B C ④ E	AC	良 ④ 不良 無	ブレーキ A ④ V	EG	110 ps	T/M 5 速 3 ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)			サビ、オイル汚れ有り キャブ裏腐食有り			キャブ内部		備考
フレーム関係(錆、車体番号等)			腐食有り			ベット 有 ④ 無		ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認			汚れ 小 ④ 中 多		補助ブレーキ 1 段
キタムラ リア観音扉 ラッシングレール1段 床板張りキズ有り			天井 雨漏り有り			シート穴・破 有 ④ 無		運転席フロアのビニール破れ
ボディー全体的にキズ、腐食、凸凹有り						ETC 有 ④ 無		ミラーステーサビ有り
ボディー屋根アルミテープ補修跡(雨漏れ有り)						ラジオ ④ 良 不良		
リアドア外側のアルミ板腐食有り 右サイド穴アルミテープ補修						バックモナ 有 ④ 無		パートタイム4WD
マフラーガード腐食								リサイクル料 ¥9,270
Fガラス		タイヤ状態						
要交換	良好	飛石有 ④ 有	1~10、×、欠、で記載					
要修理1個								
記録簿	有	④ 無						
取説	有	④ 無						
メンテ	有	④ 無						
燃料タンク								
63L								
屋根サビ		左右Fフェンダー小キズ						
		Fパネル小サビ、飛び石						
Fバンパー小キズ		左右ドア腐食						
								
リアバンパー腐食有		左右サイドバンパー腐食						
		マフラー、下まわり腐食						
								
		左クォーターパネル腐食有 Rフェンダー腐食						