





	車名	年式	型式・車体番号		形状			
	UD	R5/12	2RG-CD5FA		ウイング			
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)		出品会社	
自家用 大宮100は	R6年12月18日		830 km 幻 23/02	14000 Kg	L:9640	W:2405	H:2505	(株)日本中央車輛

エンジン状態	異常なし	PS	○	AC	○	馬力	400 ps	R券	○	預託金	¥14,260
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常なし	T/M ESCOT A/T 速				自動車税	有り				
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)	異常なし					ブレーキ	A				
上物メーカー名	フルーフ ラッシング2段 内フック9対9					キャブ	カスタム	その他			
年式、型式及状態	ハイーフ Rエアサス カスタム 融雪仕様					汚れ	無	バックカメラ			
その他	アルミホイール 横ネタアルミ 蝶番・フック・フェンダー・リア台枠ステン 300+300Lタンク 中間柱回転式 メッキ多数!					シート破れ	無	キーレス			
						クロス張り	無				

外装状態	未使用車です。 車体番号 ■JNCMC10C5PU081020 ■										
------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fガラス 飛び石</td></tr> <tr><td>無</td><td>小キズ</td></tr> </table>	Fガラス 飛び石		無	小キズ	 	<table border="1"> <tr><td colspan="2">整備記録簿</td></tr> <tr><td>無</td><td></td></tr> </table>	整備記録簿		無		<table border="1"> <tr><td colspan="4">タイヤ状態 フロント</td></tr> <tr><td>上</td><td></td><td>上</td><td></td></tr> <tr><td>□</td><td></td><td>□</td><td></td></tr> <tr><td>上</td><td>上</td><td>上</td><td>上</td></tr> <tr><td>上</td><td>上</td><td>上</td><td>上</td></tr> </table>	タイヤ状態 フロント				上		上		□		□		上	上	上	上	上	上	上	上
Fガラス 飛び石																															
無	小キズ																														
整備記録簿																															
無																															
タイヤ状態 フロント																															
上		上																													
□		□																													
上	上	上	上																												
上	上	上	上																												
<table border="1"> <tr><td colspan="2">PM装置</td></tr> <tr><td>無</td><td></td></tr> </table>	PM装置		無		 	<table border="1"> <tr><td colspan="2">速度抑制装置</td></tr> <tr><td>有</td><td></td></tr> </table>	速度抑制装置		有		<input checked="" type="checkbox"/> 新 スペア アルミホイール F/R 275/80R22.5																				
PM装置																															
無																															
速度抑制装置																															
有																															