





	車名	年式	型式・車体番号		形状			
	三菱	R6/4	2KG-FK62F-610909		冷凍ウイング			
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)			出品会社
自家用 大宮806わ	R8年4月9日		899 km 幻 無	2000 Kg	L:6508	W:2208	H:2410	(株)日本中央車輛

エンジン状態	良好	PS	○	AC	○	馬力	240 馬力	R券	○	¥10,910
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常なし		T/M		F 6	速	自動車税	有り		
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)	異常なし		ブレーキ		A					
上物メーカー名	パブコ造りボディー		ラッシング2段		内フック6対6		床アピトン		水抜き4ヶ所	
年式、型式及状態	サーモキング中温(Z44H)-5℃設定		ガスR134変更済		薄エバ仕様		キャブ	汚れ		無
その他	前后台枠・中間柱・フック・蝶番・バー・フェンダー・工具箱ステン		19, 5住金アルミ		鳥居・観音・観音裏ウロコ		アオリ7対3		90cmアオリ	
	縦ネタ増し		前後リーフ増し		クロス張り		シート破れ		無	
外装状態	縦・横ネタアルミ		ウイングS/W4ヶ所		200Lタンク		箱内LED灯6ヶ所		ETC 字光式ナンバー	
	バックカメラ付き		断熱材ルーフ:35mm		■外気温14℃		箱内19℃時約2時間で+2℃確認済み		未使用車です。	

<table border="1"> <tr><td>Fガラス</td><td>飛び石</td></tr> <tr><td>無</td><td>小キズ</td></tr> </table>	Fガラス	飛び石	無	小キズ	 	<p>タイヤ状態 フロント</p> <table border="1"> <tr><td>上</td><td>上</td></tr> <tr><td>□</td><td>□</td></tr> <tr><td>□</td><td>□</td></tr> <tr><td>上</td><td>上</td></tr> <tr><td>上</td><td>上</td></tr> </table>	上	上	□	□	□	□	上	上	上	上
Fガラス	飛び石															
無	小キズ															
上	上															
□	□															
□	□															
上	上															
上	上															
<table border="1"> <tr><td>整備記録簿</td></tr> <tr><td>無</td></tr> </table>	整備記録簿	無	 	<p>新 <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>アルミホイール</p> <p>F/R</p> <p>245/70R19.5</p>												
整備記録簿																
無																
<table border="1"> <tr><td>PM装置</td></tr> <tr><td>無</td></tr> </table>	PM装置	無														
PM装置																
無																
<table border="1"> <tr><td>速度抑制装置</td></tr> <tr><td>無</td></tr> </table>	速度抑制装置	無														
速度抑制装置																
無																