





	車名	年式	型式・車体番号		形状			
	三菱	R5/7	2KG-FK65F-610992		ウイング			
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)		出品会社	
自家用 熊谷100せ	R7年7月30日		332 km 幻 無	2750 Kg	L:6230	W:2410	H:2400	(株)日本中央車輛

エンジン状態	良好	PS	○	AC	○	馬力	220 馬力	R券	預託金 ¥10,910
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常なし		T/M		F 6	速	自動車税		
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)	異常なし		ブレーキ		A				
上物メーカー名	パブコ ラッシング2段 内フック5対5 箱内灯LED3カ所		キャブ		その他				
年式,型式及状態	ワイド Rエアサス 縦・横ネタルミ アルコアアルミホイール 導風板		汚れ		無		バックカメラ		
その他	200Lタンク グリル・バンパー・コーナーメッキ! リモコン&ヒーターミラー		シート破れ		無		キーレス		
	クロス張り		無						

外装状態	未使用車です。
------	---------

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス 飛び石</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td>小キズ</td> </tr> </table>	Fガラス 飛び石		無	小キズ	 	タイヤ状態 フロント
Fガラス 飛び石						
無	小キズ					
<table border="1"> <tr> <td>整備記録簿</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有</td> <td></td> </tr> </table>	整備記録簿		有			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
整備記録簿						
有						
<table border="1"> <tr> <td>PM装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	PM装置		無		 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PM装置						
無						
<table border="1"> <tr> <td>速度抑制装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	速度抑制装置		無			<input checked="" type="checkbox"/> 新 スペア アルミホイール F/R 225/80R17.5
速度抑制装置						
無						