





	車名	年式	型式・車体番号		形状			
	UD	H26/11	TKG-MK38L-30811		ウイング			
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)			出品会社
自家用 千葉199ち	一時抹消		446,698 km 14/09	2650 Kg	L:6220	W:2270	H:2410	(株)日本中央車輛

エンジン状態	オイルにじみ	PS	○	AC	○	馬力	215 馬力	R券	○	預託金	¥12,690
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	F	6	速	自動車税					
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)	良好	ブレーキ	A								
上物メーカー名	トレクス ラッシング2段 内フック5対5 床鉄板張り						キャブ		その他		
年式、型式及状態	アルミホイール 縦・横ネタアルミ サイドバンパーステン丸2段						汚れ	小	ヘタリ・破れ		
その他	ETC バックカメラ ドラレコ キーレス メッキ多数!						シート破れ	有			
							クロス張り	無			

外装状態	看板跡有り アオリ小傷
------	-------------

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス 飛び石</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有</td> <td>小キズ多</td> </tr> </table>	Fガラス 飛び石		有	小キズ多	 	タイヤ状態 フロント
Fガラス 飛び石						
有	小キズ多					
<table border="1"> <tr> <td>整備記録簿</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	整備記録簿		無			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
整備記録簿						
無						
<table border="1"> <tr> <td>PM装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	PM装置		無		 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PM装置						
無						
<table border="1"> <tr> <td>速度抑制装置</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	速度抑制装置		無			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
速度抑制装置						
無						

下 スペア  
 アルミホイール  
 F/R  
 225/80R17.5