





	車名	年式	型式・車体番号		形状			
	UD	R6/1	2RG-CG5FA-088898		ウイング			
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)		出品会社	
自家用	R8年3月17日		1,773 km 約 23/11	13600 Kg	L:9640	W:2400	H:2650	(株)日本中央車輛

エンジン状態	良好	PS	○	AC	○	馬力	400 馬力	R券	○	預託金	¥14,260
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常なし		T/M		A/T		速	自動車税	有り		
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)	異常なし							ブレーキ	A		
上物メーカー名	フルハーフ ラッシング2段 内フック9対9 中間柱回転式 融雪仕様							キャブ			
年式、型式及状態	ハイルーフ Rエアサス アルコアアルミホイール サイドガードアシスト							汚れ	無	その他 バックカメラ	
その他	横ネタルミ フック・蝶番・バー・フェンダー・リア台枠ステン 300+300Lタンク 箱内LED灯4カ所 メッキ多数!							シート破れ	無	ETC	
								クロス張り	無	キーレス	

外装状態	未使用車 車体番号 ■JNCMC10G2RU088898	
------	---------------------------------	--

<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fガラス 飛び石</td> </tr> <tr> <td>無</td> <td>小キズ</td> </tr> </table>	Fガラス 飛び石		無	小キズ	 	タイヤ状態 フロント							
Fガラス 飛び石													
無	小キズ												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">整備記録簿</td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	整備記録簿		無			<table border="1"> <tr> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> </tr> </table>	上	上	上	上	上	上	上
整備記録簿													
無													
上	上												
上	上												
上	上												
上	上												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PM装置</td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> </table>	PM装置		無		 	<table border="1"> <tr> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> </tr> </table>	上	上	上	上			
PM装置													
無													
上	上												
上	上												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">速度抑制装置</td> </tr> <tr> <td>有</td> <td></td> </tr> </table>	速度抑制装置		有		新 <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> アルミホイール F/R 245/70R19.5								
速度抑制装置													
有													