









	車名	年式	型式・車体番号		形状			
	東邦	R6/3	TF36H2C3－923390		トレーラー			
前使用者	有効期限		走行距離	最大積載量	内寸(有効荷台)			出品会社
自家用	予備検査切れ		km	28500 Kg	L:1170	W:2480	H:	(株)日本中央車輛
足立X			㌦					

エンジン状態	PS	AC	馬力	馬力	R券	○	預託金			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常なし	T/M			速	自動車税				
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)	異常なし					ブレーキ	A			
上物メーカー名	東邦	3軸フラットトレーラー	シングル引き	(第五輪荷重10, 330kg以上)				キャブ 汚れ シート破れ クロス張り	その他	
年式、型式及状態	スタンション穴10対10+4ヵ所	スタンション8本	内フック10対10							
その他										
左アミ物入	右ステン工具箱									

外装状態	床板反り数カ所有り 未使用車です。
------	-------------------

<table border="1"> <tr><td>Fガラス 飛び石</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	Fガラス 飛び石		 	<table border="1"> <tr><td>整備記録簿</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	整備記録簿		<table border="1"> <tr><td>タイヤ状態 フロント</td></tr> <tr> <td> ☐ ☐ </td> </tr> <tr> <td> ☐ ☐ </td> </tr> <tr> <td> 上 上 上 上 </td> </tr> <tr> <td> 上 上 上 上 </td> </tr> <tr> <td> ☐ ☒ </td> <td> 新 スペア </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr><td>PM装置</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> </td> <td rowspan="2">   </td> <td> <table border="1"> <tr><td>速度抑制装置</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> </td> <td> R:11R22.5 </td> </tr> </table>	タイヤ状態 フロント	☐ ☐	☐ ☐	上 上 上 上	上 上 上 上	☐ ☒	新 スペア	<table border="1"> <tr><td>PM装置</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	PM装置		 	<table border="1"> <tr><td>速度抑制装置</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	速度抑制装置		R:11R22.5
Fガラス 飛び石																						
整備記録簿																						
タイヤ状態 フロント																						
☐ ☐																						
☐ ☐																						
上 上 上 上																						
上 上 上 上																						
☐ ☒	新 スペア																					
<table border="1"> <tr><td>PM装置</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	PM装置		 	<table border="1"> <tr><td>速度抑制装置</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	速度抑制装置		R:11R22.5															
PM装置																						
速度抑制装置																						